

Stuttgart 21 - Hauptbahnhof
- Personenstromanalyse
(Endzustand) -


Anlage 11.1

Bewertung der nachgewiesenen
Fußgängeranlagen

Szenario 1 : ohne Durchläufer

Ebene +1

ohne Maßstab



18 Nachweis erbracht

Darmstadt, September 2009

Durth Roos
Consulting GmbH

