

Stuttgart 21 - Hauptbahnhof

- Personenstromanalyse (Endzustand) -



Anlage 11.4

Bewertung der nachgewiesenen Fußgängeranlagen

Szenario 1 : ohne Durchläufer

Ebene -2

ohne Maßstab



18 Nachweis erbracht

6 Nachweis mit Einschränkungen
erbracht

Darmstadt, September 2009

**Durth Roos
Consulting GmbH**

