

Stuttgart 21 - Hauptbahnhof

**- Personenstromanalyse
(Endzustand) -**



Anlage 11.5

**Bewertung der nachgewiesenen
Fußgängeranlagen**

Szenario 1 : ohne Durchläufer

Ebene -3

ohne Maßstab



- 18 Nachweis erbracht
- 6 Nachweis mit Einschränkungen erbracht
- 9 Nachweis nicht erbracht

Darmstadt, September 2009

**Durth Roos
Consulting GmbH**

